

**Erledigt**

## **USB 3.0 Problem scheinbar seit 10.11.1 leichter zu beheben**

**Beitrag von „1000“ vom 28. Oktober 2015, 08:09**

Bin hier ziemlich neu im Forum angekommen. Die Installation war erfolgreich von EC.  
Habe vieles zum Laugen gebracht. Din jedoch bei Bluetooth (auf dem Board) und USB 3.0  
gescheitert. Habe, denke ich, fast alle kexte durch probiert. Leider kein Erfolg gehabt.  
Jetzt habe ich USB 3.0 erst mal deaktiviert auf dem Board. Vlt. kommt ja bald doch eine  
Lösung, die mal angewendet werden kann, die auch ich verstehe.

Asus P8P67 Evo  
8 GB Ram  
NVidia GT 430  
BD-Brenner LG  
WD Green 1 TB