

Erledigt

SMBIOS Richtig setzen für Speedstep

Beitrag von „YogiBear“ vom 28. Oktober 2015, 22:24

Natürlich mit dem Gummihammer auf die Seagate, da sie nach diesem UltraFastFormat keine Störsignale ans Netzteil oder sonst irgendwohin schickt 😊

Naja, streng genommen wird sie dann nie wieder Signale oder Daten wiedergeben...

Aber mal im Ernst: Könnte es sein, dass sich irgendwo ein Kabel gelöst hat und nun leicht einen Lüfter berührt? Bei höheren Lüfterdrehzahlen (sprich höherer Last) könnte das Geräusch nämlich wieder verschwinden.