

Erledigt

UEFI erkennt Clover Partition nicht

Beitrag von „mhaeuser“ vom 30. Oktober 2015, 21:42

Klar kann es auch fs2 sein, aber normalerweise ist die erste Partition des ersten Datenträgers fs0. Könnte es sein, dass fs2 die ESP des USB-Sticks ist, auf dem auch Clover installiert ist? Wenn du sicher bist, dass es die ESP der Internen ist, musst du wohl eine Boot-Option mit "vollem" Pfad erstellen. Dafür hat bcfg einen Parameter, aber mir fällt er gerade nicht ein; es könnte "-p" sein. Führ mal "bcfg -?" aus und schau, was zur Verfügung steht. 😊