

Erledigt

Sleep Modus funktioniert nicht richtig.

Beitrag von „QSchneider“ vom 1. November 2015, 09:12

Häng doch mal bitte deine **config.plist** und dein **pre-bootlog** (kann in CloverConfigurator angezeigt werden) an. Welche kexte nutzt du zZ und liegen diese in der EFI oder in S/L/E ?

Auch wäre interessant, welche **Systemdefinition** du gewählt hast - steht zwar möglicherweise auch in der config.plist - aber schaden kann es nicht wenn du sie nochmal angibst.

Wenn ich es richtig gegoogled habe, läuft bei dir der Intel X58 Chipsatz, vlt weiß hier jemand die korrekten Einstellungen oder Besonderheiten im Zusammenhang mit Clover.

Je nachdem wäre dann eine extra DSDT sinnvoll bis nötig, idR benötigst du sie bei Standardchipssets mit einem gut eingestelltem Clover nicht.

Zur Problematik des Nichtaufwachens von Tastatur/Maus gibt (gab?) es hier irgendwo im Forum einen Artikel dazu, den ich nicht wieder finde.

Kurz gefasst, es ist ein "bug" in CloverConfigurator, der bei einigen Checkboxes nicht den entsprechenden Wert "true" oder "false" in die config.plist einfügt, sondern beim deselektieren eines Eintrages den Eintrag komplett aus der config.plist entfernt.

Um das zu umgehen, hakst du im CloverConfigurator (CC) den Punkt "Add ClockID" in der Devices Section an und speicherst die config.plist. Danach öffnest du die config.plist im Texteditor, suchst den entsprechenden Eintrag und ersetzt den Wert true mit false.

Leider musst du dieses jedes Mal wiederholen, wenn du die config mit CC öffnest und speicherst