

Erledigt

Ein neuer Hackintosh entsteht

Beitrag von „ed1k“ vom 6. November 2015, 08:56

Kleines Statusupdate:

Hardware ist zusammengeschraubt und Windows 8 installiert (fürchterlich ! Ich hatte nach 10min bereits eine Search-Toolbar und ein PC Mechanical Programm installiert nur durch bloßes Surfen mit dem IE) Da merkt man erst was man an so einem Mac hat!

Ansonsten läuft soweit alles und wird richtig erkannt. Ich werde mir jetzt eine 1TB 2,5Zoll HDD kaufen für Windows (Gaming) und werde OSX auf die 500er SSD installieren.

Ein Problem habe ich: Das Netzteil! Hätte ich mal auf euch gehört und mir ein bequiet gekauft . Der Lüfter vom Corsair-Netzteil dreht alle 10 Sekunden auf 100% für 1 Sekunde! Ich weiß nicht ob das normal ist? Ich habe jetzt im Netz gelesen, dass die Leistung eventuell nicht ausreicht und es zu warm wird und dann kurz aufdreht? Kann ich mir nicht vorstellen, da es keinen Unterschied macht wenn ich die Gehäusewand abnehme. Habt ihr eine Idee? Ansonsten wird es gegen ein bequiet ausgetauscht!

/Edit

Habe nun das be quiet! Straight Power 10-CM 500W bestellt