LG R500 Yosemite Installation möglich?

Beitrag von "YogiBear" vom 7. November 2015, 16:11

Mit der WLan-Karte sieht es schon mal sehr schlecht aus - für die Intel-Chipsätze gibt es keinen Treiber unter OSX. Diese solltest du also austauschen oder auf einen USB-WLan-Stick setzen. Kompatibele Modelle findest du im Hardware-Bereich (ganz oben verlinkt). Es wäre nur wichtig zu wissen, ob die Karte die volle oder halbe Größe haben muss...