

# Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „griven“ vom 9. November 2015, 23:17

Ich gehe hier wie gesagt eher von spinnenden Sensoren aus 😄  
Meine GTX750Ti zeigt im HW Monitor genau den selben Käse (15344rpm) an und bei der stehen die Lüfter nachweislich solange die Karte keine Last hat (Windforce) ich denke die 15344rpm würden auch zu einer Ohrenbetäubenden Geräuschkulisse führen und die Karte abheben lassen und zwar im wahrsten Sinne des Wortes 😄