

Intel HD4400/HD4600 mit Ozmosis1479 nutzen

Beitrag von „YogiBear“ vom 10. November 2015, 15:13

Unter Clover könnte man ggf. noch versuchen, ob das Laden des VBios eine Besserung bringt...

Rabiate Alternative: Das Bios der gleichen Karte eines anderen Herstellers flashen, bei der bekannt ist, dass die Lüftersteuerung tut wie sie soll.