

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „ObiTobi“ vom 11. November 2015, 20:39

Die Chance ist zwar sehr gering - probieren kannst es aber trotzdem. Alle Rigel ausbauen - wenn Du hast ein Mal mit 99% Alkohol die Kontakte behandeln.

Dann alles noch mal reinstecken und aufpassen, dass die wirklich gut stecken. Nicht dass DU ein Rigel irgendwie leicht krum/ verbogen oder was weiß ich drin hast und bei diesen Frequenzen reich ja 0,Nichts und schon gibt es Probleme.

Bin mir jetzt nicht 100% sicher - meine aber Du kannst nur 2 Rigel rausnehmen, sonst tut das ganze u.U gar nicht. Also 2 raus, testen - wenn Fehler, dann 2 andere rein. Und dann so lange mischen bis Du weiß welches Modul ärger macht.

Wenn es so läuft wie YogiBaer geschrieben hat - ist sogar einfacher. Bis morgen wurde ich gar nicht warten, denn es macht keinen Sinn. Es darf halt kein Fehler kommen.Punkt.