

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „FilipH“ vom 11. November 2015, 21:50

So. Auch jetzt schon bereits fehler aufgekennzeichnet.

ins bios rein. Advanced memory settings, ddr voltage auf 1.5v wie hinten auf einem riegel geschrieben steht aber auf dem baustein steht 1600MHz und im bios 1333MHz.

könnte das bereits der Fehler sein?

wenn ja, wie stelle ich es richtig?

edit:

per "system memory multiplier"?

Ist aktuell auf 13.33 aber wenn ich 16.0 mache würde er mir 1600mhz anzeigen?!