

**Erledigt**

## **Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina**

**Beitrag von „YogiBear“ vom 11. November 2015, 22:03**

Genau so. Allerdings sollten bei höherer Frequenz mehr Fehler entstehen - es sei denn das Profil für die 1600MHz ist sauber geschrieben, während das für 1333MHz fehlt und das Board Werte schätzte...

Nimm mal alle Riegel bis auf einen raus und teste dann. Kommen innerhalb von 60 min keine Fehler, den nächsten rein, usw. Tritt ein Fehler auf, kann der Riegel gleich zurück und du musst die Stunde nicht abwarten.