

Erledigt

Update auf EC, kein Bild nach Sleep

Beitrag von „Alexco“ vom 12. November 2015, 19:14

Hi, habe das gleiche Problem mit meinem System.

Ich vermute, dass die 10.11 AMD Treiber die Karte nun anders aufwecken als vorher, man findet im Systemlog da hinweise auf Timeouts. Ich werde die Tage mal über Clover unterschiedliche BIOS Versionen testen und schauen ob das damit anders wird.