

Erledigt

SSD's lassen sich nicht partitionieren

Beitrag von „Amiga“ vom 18. November 2015, 19:33

Hallo Griven

Die SATA Kabel hatte ich auch schon im Verdacht, da die Stecker nach unten abgewinkelt waren und bei übereinander liegenden SSD im Corsair 500R Gehäuse das nicht optimal ist.

Ich habe also aktuell Neue seitlich abgewinkelte SATA Kabel und auch neue SSD's eingebaut. Die Samsung 840 Pro SSD auf der ElCapitan bis zum Totalcrash lief wurde von Samsung nach 2Jahren getauscht.

Bei der Windows10 SSD hat Windows beim letzten großen Update das System in Datenmüll verwandelt.

Deshalb bin ich ja auf dem Weg zum Mac über den Hack. Ich brauch einfach noch etwas Zeit!

Aber, der Weg zum Mac ist gesetzt und Black Friday kommt ja auch bald..... 😊

Gruß

Rolf