

**Erledigt**

## **ich muss mich mal ein wenig öffentlich freuen!**

**Beitrag von „griven“ vom 19. November 2015, 20:47**

Diese Fehlermeldung hatte ich beim T60 mal und hier musste dann der Option Rom für das LAN neu geflashed werden. Das Problem tritt gerne nach dem flash des ModBios auf wenn das T6X vorher nicht auf mindestens die selbe Stock Bios version gebracht wurde wie die des Mod Bios. Man kann das Option Rom des Lan Controllers neu flashen hierzu braucht man allerdings eine DOS Umgebung (am besten einen Freedos USB Stick oder eben entsprechende CD) sowie das Flashutility aus dem folgenden Download [Preboot.exe](#) (die EXE kann unter OS-X mit dem Stuffit Expander oder über das Terminal mit unzip Preboot.exe entpackt werden). Den Inhalt der Preboot.exe packst Du Dir mit auf die DOS CD oder den USB Stick. Anschließend den Rechner mit dem DOS Medium starten und in das Verzeichnis wechseln in das Du die Preboot.exe entpackt hast. Einmal in dem Verzeichnis angekommen gibst Du den folgenden Befehl ein

Code

1. IBAUTIL -DEFCFG

Wenn die Operation beendet ist sollte die LAN Karte auch unter Linux und OS-X wieder erkannt werden (Windows ignoriert den Option Rom an der Stelle galant).