

Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „griven“ vom 22. November 2015, 22:55

Der 140er Wert der als Wert für den Kühler angezeigt wird ist jedenfalls schon mal Käse (Sensor fehlt daher immer 140 Grad) die anderen Werte sind im Rahmen aber eigentlich auch noch zu hoch. Ich hänge Dir mal meine aktuell genutzte FakeSMC inkl. Plugins an vielleicht ist es ja auch nur ein Auslesefehler. Ansonsten hilft aber auch die Handprobe ganz gut um zu beurteilen ob das sein kann was da angezeigt wird oder nicht. Einfach mal oben Links im Bereich der Lüftereinheit drunter packen es sollte im Idle nicht deutlich wärmer als Handwarm sein an der Unterseite. Ist es wärmer stimmt was mit der Kühlung nicht.