

**Erledigt**

## **El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!**

**Beitrag von „griven“ vom 22. November 2015, 23:17**

Prozessorkühler ist obsolet da das T61 dafür keinen Sensor hat darf und kann demnach fehlen. Die Lüfter müssten tatsächlich wieder angepasst werden wobei sich die Frage stellt ob man das möchte/braucht. Die Temperaturen sind aber bei beiden Versionen identisch viel zu hoch von daher spielt das wohl keine Rolle sondern hier musst Du wohl wirklich mal Hand anlegen und saubermachen sowie Leitpaste und Pad erneuern. Gerade der GPU Wert ist kritisch, da bringe ich meine bei Last gerade mal hin auf das Niveau...