

Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „griven“ vom 22. November 2015, 23:43

Stimmt [@Sascha 77](#) das hatte ich ganz vergessen zu erwähnen. Lenovo/IBM hat im stock Bios die GPU Spannung dauerhaft auf den Max Wert gezogen der spezifiziert war was natürlich auch ein Wahnsinn ist denn so verbrät der Chip selbst im Idle mehr Strom als nötig und erzeugt Wärme wo keine erzeugt werden müsste...

[@thomme!](#) der undervolt Mod ist nur zu empfehlen denn die das Book läuft damit stabil und deutlich kühler.