

Erledigt

Hackintosh für Videoschnitt - ersatz für MB Retina

Beitrag von „FilipH“ vom 23. November 2015, 07:39

Das nächste Problem ist aufgetreten:

Auf einmal erkennt er die USB Anschlüsse, hinten am Mainboard nicht mehr. Vorne/Oben am Gehäuse ist kein Problem aber die hinteren reagieren nicht und werden auch nicht angezeigt. Woran könnte das nun wieder liegen?! 🤔

EDIT:

Strom wird aber über die Anschlüsse ausgegeben.