

Erledigt

Alternative zum Mac Mini 2014

Beitrag von „e.buchstaetter“ vom 24. November 2015, 09:11

Also ich hab BrcmFirmwareData.kext, BrcmPatchRAM2.kext und FakePCIID direkt ins Verzeichnis /EFI/Clover/kexts/10.10 und 10.11 kopiert. Das hat mein Konnektivitätsproblem erstmal gelöst. Den bluetoothinjector kext hab ich damals mittels easykext installiert. Ich weiß allerdings nicht in welchem Verzeichnis die liegen!?

Bin gestern noch draufgekommen, dass bei mir auch kein einziger USB3 Port funktioniert hat. Lösung: FakePCIID_XHCIMux.kext ebenfalls ins obige Verzeichnis.

Ich häng meine config.plist nochmal an. Vielleicht kann sie nochmals jemand durchsehen und gegebenenfalls säubern.

Die offensichtlichen Probleme sind jetzt noch, dass mein Speicher nur auf 1333 MHz läuft und das Hochfahren ins OS recht lange dauert (ca 10sek). [@MacGrummel](#) ; [@YogiBear](#)

So, dann mal vielen Dank im Vorhinein!

LG Elmar