

CPU wird nicht erkannt

Beitrag von „des“ vom 16. April 2012, 12:49

Moin

Hab mir ein Gigabyte GA-Z68AP-D3 mit einem i5-2500K zugelegt.

Mit iBoot 3.3.0 hab ich Mac Osx 10.6.0 installiert.

Nur leider wird mir nicht die CPU angezeigt. Nur 3.29GHz und Unbekannt zeigt mir Mac OSX an.

Der Ram wird auch nicht richtig erkannt. Nur 4 von 8Gig.

Bisher hab ich noch keine Kexte, DSDT etc. installiert. Alles nackt noch. Was brauch ich denn damit die CPU erkannt wird?