

# Ratsuchende sagt Hallo

**Beitrag von „AnitaE.“ vom 28. November 2015, 02:08**

Ja.. es ist schwierig..

Ich musste die letzten 12 Stunden erst einmal Zorn abbauen.

Ich komme gerade soweit SL zu installieren und gerade noch bis zur 10.6.7 zu updaten.

Was dann aber folgt sind zwei schier unüberbrückbare Hürden:

1) Update auf 10.6.8 funktioniert scheinbar, nach neu booten jedoch bleibt das System hängen bei der Meldung PCI-Plätze werden untersucht oder so ähnlich. (Jetzt mal auf Deutsch übersetzt) . Immer nur dann. Es geht nicht weiter, der Rechner friert ein, sodass man einen Kaltboot machen muss. ( Nur nach der 10.6.8 Comboupdate)

2) Es installiert sich einfach kein Bootloader. Habe alles versucht, Multibeast, Unibeast... es lässt sich immer nur über die IBOOT CD booten. Die Festplatte scheint den Bootloader nicht zu besitzen.

Auch die Nutzung der Bootflags..: npci=0x3000 ( oder auch 2000) oder /und PCIRootUID=0 und /oder GraphicsEnabler=yes, bringen keine Veränderung. Mit Ausnahme der Flak npci=0x3000 lässt die Graka das Bild verzerren und einfrieren.

Auch Bootflags wie -x oder -f bringen nach Update auf 10.6.8 keine Veränderung, das System friert beim booten ein, immer bei der PCIe.Suche/Initialisierung.

Bis 10.6.7 läuft das System soweit, jedoch die Grafikkarte wird natürlich nicht wirklich erkannt, nur 1024x768 Modus. Eben der Notstandmodus läuft.

In der Systemsteuerung sind weder unter Monitor andere Modi zu finden, noch sind unter Netzwerk irgendwelche Einträge von Ethernetkomponenten zu finden. Das System läuft im absoluten Minimalzustand.

Ebenso haben Veränderungen im BIOS ( Disablen von Einzelkomponenten) keine Veränderung gebracht.

Aber das kein Bootloader installiert wird, ist unerklärlich. Obwohl Multibeast keine Fehlermeldungen bei der Installation bringt.

Chameleon hinterlässt ebenso keinen Bootloader auf der 1-TB Festplatte.

.....?