

Erledigt

Welche Kext für Soundblaster 1040 im DELL Optiplex 760 mit Yosemite 10.10.5

Beitrag von „Thunderbird696“ vom 28. November 2015, 21:54

In den Systemeinstellungen --> Ton gibt es nur die 3 Reiter: Toneffekte/Ausgabe/Eingabe
Bei den Toneffekten geht es um die unterschiedlichen Warntöne und bei der Ausgabe und Eingabe kommt die Meldung, dass kein Ausgabe- bzw. Eingabegerät gefunden wurde. Es gibt keine Auswahlmöglichkeit zu Line-Out.

Auch bei "Über diesen Mac" --> Systembericht findet man unter Audio keinen Eintrag.

Im Dell-BIOS gibt es zwar einen expliziten Punkt Soundkarte und den Haken habe ich dort rausgenommen....aber das BIOS scheint mit der SB1040 ja zu arbeiten, denn unter Windows läuft der Sound über die Soundblaster.

Ich vermute, dass das grundlegend andere BIOS bei DELL hier wohl die Ursache ist.....

Oder muss ich noch mit dem Clover-Configurator beim Sound etwas einstellen/eintragen/aktivieren??