

**Erledigt**

## **z77n-wifi mit osmosis update auf 10.10.5**

**Beitrag von „griven“ vom 29. November 2015, 01:21**

Schau bitte mal in Dein Bios Setup und guck ob Vt-d deaktiviert ist denn das muss definitiv ausgeschaltet sein andernfalls kommt es eben zu dem Sudden Reboot. Wie schon gesagt die Kombination HD4000 und OZ im Zusammenspiel mit Yosemite ist an und für sich unkritisch.