

Erledigt

OZMOSIS 1669 erkennt keine HDD's

Beitrag von „OliverZ“ vom 29. November 2015, 18:02

Ich hatte das gleiche Problem wie ihr.

Das nur eine Platte erkannt wird und die weiteren nicht, liegt daran, dass beim Batchen des BIOS mit Ozmosis 1669m bei manchen Board kein CMOS-Reset durchgeführt wird.

Ihr könnt das einfach selber machen in dem Ihr den berühmten Affengriff mehrmals hintereinander durchführt. Gleichzeitig Strg + Alt + p + r gemeinsam drücken, so ca. 4 bis 5 mal. Dann löst ihr je einen CMOS-Reset aus. Der ganze Bildschirm leuchtet einmal rot, dann gelb und dann grün und dann werden alle SSDs, HDDs, USB-Sticks wieder automatisch erkannt.