

Erledigt

Reboot Problem Unibeast Stick El Capitan

Beitrag von „wildfirefoxm“ vom 29. November 2015, 18:10

Zitat von OliverZ

Bau die Graphikkarte aus uns setze im BIOS die interne Graphikkarte auf "enabled" manchmal auch auf IGFX "enabled". Dann installierst Du El-Capitan, danach kannst Du die NVIDIA Web-Driver installieren.

Baue die Graphikkarte wieder ein, gehe auch PCI1 enabled und schon geht es normal weiter.

Ja ich habe das auch schon oft gelesen, leider handelt es sich bei meinem System um ein Notebook. Habe auch Probiert die Interne Grafikkarte zu Deaktivieren, mein BIOS lässt das jedoch nicht zu. Ich vermute diese erweiterten Einstellungen wurden im BIOS seitens Acer blockiert/versteckt oder sind gar nicht vorhanden.

Aber trotzdem danke 😊

Noch weitere Tipps?

EDIT: Natürlich meinte ich die Nvidia Grafikkarte beim deaktivieren. Die deaktivierungsoptionen sind jedenfalls nicht vorhanden 😅