

# Ratsuchende sagt Hallo

**Beitrag von „AnitaE.“ vom 29. November 2015, 22:42**

Nochmal für diejenigen die nicht alles gelesen haben, die Seiten vorher.

CMOS Resett wurde von mir durchgeführt. Nutzt alles nichts. Dafür hat dieses wunderbare Board ganz komfortabel sogar zwei Schalter, einen Innen und einen Aussen.

Wie Hacki bereits richtig bemerkte, nach dem Flash kome ich erst gar nicht ins Bios mehr rein. Da dieses Board EIN DUAL BIOS BOARD ist, muss ich auch nichts einschicken sondern boote von Bios 2 und flashe das andere Bios wieder zurück ins Oroginalbios.

Apfelnico hat alles andere treffend formuliert.

Wenn ich das Osi von Griven geflasht habe , kommt keine Fehlermeldung, weder während noch nach dem flashen. Nach erfolgreichen Flash , teilt mir das Flashprogram mit dass es nun fertig ist und neu gebootet werden kann. UND dann eben.... nichts mehr. Der Monitor bekommt auch kein Signal mehr. Die interne IGU kann ich nicht nutzen da sich kein Anschlussport an der Rückseite des Rechners befinden. Wäre eh eine schlechte Wahl von Leistung etc...

!