

Erledigt

Ozmosis1669 BUG: Probleme mit TimeMachine Partition

Beitrag von „steff89“ vom 30. November 2015, 07:08

Hallo,

ich glaube ich habe einen Bug im neuen Ozmosis gefunden. Nachdem ich das erste Mal mein BIOS mit dem neuen Ozmosis geflashed hatte, ist der PC beim Gigabyte Logo hängen geblieben. Ich habe dann hier gelesen, dass es Probleme mit Festplatten im Zusammenhang mit dem neuen Ozmosis gibt. Habe dann eine Festplatte nach der Anderen getrennt und ich habe die Festplatte gefunden, welche das Problem verursacht hat. Auf der besagten HDD war neben einer Daten Partition auch eine TimeMachine Partition. Nachdem ich die TimeMachine Partition formatiert hatte, konnte ich trotz angeschlossener HDD wieder ganz normal booten, sobald ich die Partition jedoch als TimeMachine konfiguriert hatte, bestand das Boot Problem wieder. Deshalb vermute ich, dass das Ozmosis 1669 BIOS nicht mit internen TimeMachine Partitionen zurecht kommt.

Hat sonst noch jemand ein ähnliches Verhalten bemerkt?

Viele Grüße,
Steffen