

Erledigt

El Captain auf Z77MX-QUO-AOS

Beitrag von „plutect“ vom 1. Dezember 2015, 22:58

Ich habe mir jetzt das Manual für das Board angesehen, es gibt 4 USB 3.0 Anschlüsse die laut Schema Zeichnung an dem Intel Z77 hängen. 2 direkt hinten am Motherboard sowie 2 interne Anschlüsse die bei mir nach vorne geführt werden zu den USB 3.0 Anschlüssen im Gehäuse. Leienhaft denke ich jetzt die sollten am selben Chip hängen und somit vom System gleich Behandelt werden ?

Eventuell hat mein Kabel einen Schaden ? Wenn ich es weiss sowie ich das Heute Abend heraus gefunden habe verwende ich die beiden hinten am Motherboard befindlichen Anschlüsse.

Vorne sind die halt leichter erreichbar aber sonst brauche ich in absehbarer Zukunft nicht 4 USB 3.0 gleichzeitig.

Wenn es das Kabel nicht ist, ist es "nur" ein Schönheitsfehler für mich. Muss nur schauen wie ich das Teste...

Interessant wäre ob andere User mit dem Board alle 4 USB 3.0 mit El Capitan ohne Probleme am laufen haben ?