

Ratsuchende sagt Hallo

Beitrag von „AnitaE.“ vom 3. Dezember 2015, 14:00

Hallo Griven,

bei der Boot PLIST habe ich zig Kombinationen versucht.

Aktuell, sind GraphisEnabler auf YES , PCIRoot auf 1 (*bei Schalterstellung 0, gibts Panic*) , ncpist auf 0x2000 gesetzt (*bei 0x3000 bekommt er Panic*) , arch is auf x86_64 gesetzt und noch den -v Schalter.

Das ist bisher die beste Einstellung, das System bootet schnell und stabil. Auch keine USB Probleme etc..

Weder USB 3.0 noch 2.0 machen Probleme.

Ich hatte auch experimentiert mit ATIRom / ATIconfig und Gibba, aber kein Erfolg. Beim booten, durch den Schalter -v sehe ich immer wieder dass er sagt Found Radeon 6719 Chip und dass der Chip unbekannt sei. Nichts was ich probierte brachte meinen geliebten SL zum erkennen des Chips.



[@grt](#)

Leider kann ich so gar nichts anfangen damit. Deine Ausführungen sind für mich zu fachmännisch.

