

Erledigt

Wundersame Speichervermehrung bei Z77-DS3H nach Update auf 1669

Beitrag von „Lor'ash“ vom 5. Dezember 2015, 14:46

Hab jetzt ein wenig rumgetauscht mit dem Ergebnis, dass jeder Riegel für sich korrekt als 4 GB erkannt wird. Des Weiteren werden beide richtig erkannt, wenn sie im gleichen Kanal installiert werden. Packe ich den Arbeitsspeicher jedoch so ins System wie es für den Dual-Channel-Modus erforderlich ist, tritt wiederum der Fehler auf. Dabei kann ich auch munter tauschen, das macht keinen Unterschied. Im BIOS und unter Windows gibt es auch keine Probleme. Für mich sieht das nach einem OS X Problem aus... :-/