

Erledigt

Nach Update auf El Capitan kein LAN und Sound mehr

Beitrag von „towade“ vom 6. Dezember 2015, 11:46

Ich wünsche einen schönen 2. Advent....

Ich habe erfolgreich auf OZ 1669m aktualisiert und dann ein Update von Yosemite auf El Capitan durchgeführt.

Einziges Problem jetzt: Soud funktioniert nicht mehr und es wird angezeigt, das keine Ethernet-Karte eingebaut ist.

Das Mainboard ist ein Gigabyte H77-DS3H (siehe Signatur), der LAN-Adapter ist ein Atheros AR8161

Komisch ist auch, das statt der 16GB eingebauten Ram, 24 angezeigt werden...