

# **GA X58A-UD5 / USB 3.0 läuft nicht**

**Beitrag von „pina“ vom 18. April 2012, 19:40**

Hallo zusammen,

ich bin hier neu und hab keine Hilfe für mein Problem gefunden. Ich habe das X58A-UD5 Board mit Lion 10.7.3 laufen. Im BIOS ist der "USB 3.0" Controller auf "Enable" gesetzt. Dann habe ich in "Multibeast 4.3.2" die Option "System Utilities" und den Kext "USB 3.0 - NEC/Renesas and Entron" aktiviert. Nach dem Neustart funktionieren die beiden blauen USB 3.0 Ports auf dem Board trotzdem nicht. Muss ich ihn MultiBeast noch etwas anklicken? Hat hier jemand so ähnliche Probleme oder Erfahrungen?

Ich komme einfach nicht weiter und hoffe, dass Ihr mir helfen könnt. DANKE - Adrian. - Ach, noch was ! Tolles Forum !!!