

Erledigt

Installation el Capitan scheitert mit abnormal code 255

Beitrag von „al6042“ vom 6. Dezember 2015, 14:21

Hi,

Da die GTX960 nur mit den Nvidia Webdrivern funktioniert, würde ich die für die Erst-Installation entfernen und das Ganze über die HD4600 deines Prozessors erledigen lassen.

Wenn dann alles läuft, den Webdriver installieren, die GTX960 wieder einbauen und im BIOS die interne GPU wieder deaktivieren.