

Erledigt

Problem mit HD4600 bei Yosemite Installation (Clover)

Beitrag von „YogiBear“ vom 6. Dezember 2015, 17:23

Ahoi,

Postinstall unterscheidet sich für die iGPU bei Clover nicht von der Aktivierung für die Installation. Bloß hat Clover keinen GraphicsEnabler=Yes Befehl/Flag. Per CloverConfigurator müsstest du unter Sektion "Graphics" für die config.plist einen Haken bei "Inject Intel" setzen und den Framebuffer unter "ig-platform-id" auf den Wert "0x0D220003" setzen - bei der Einstellung von 64MB-VRAM im Bios...