

**Erledigt**

## **Update von 10.10 auf 10.11**

**Beitrag von „Pa77i“ vom 7. Dezember 2015, 18:19**

Da ich keine Ahnung habe an was es liegen kann das ich kein Bild bekomme bzw. der Rechner kein OS X lädt stellt sich mir nun die Frage ob es nicht an einem Fehler des OZ Bios liegen kann. Kann denn jemand bestätigen das, dass Board mit OZ 1669 läuft?