

Erledigt

"Z97X-UD7 TH" - Ozmosis - 10.11.1 (El Capitan)

Beitrag von „apfelnico“ vom 9. Dezember 2015, 23:05

Merkwürdig. Meine Boardrevision ist 1.1. BIOS F5. Bei dir anders?

Edit:

SMBIOS spielt natürlich auch eine große Rolle. Je nach gewähltem Modell werden unterschiedlichste Plugins für USB3 (XHClxxx) genutzt. Ich nutze "MacPro 6.1".