

Erledigt

{Diskussion} Z97X-UD3H, i7 4790k, GTX 970, SoundBlaster SB1040, BCM94360CD, El Capitan USB FIX

Beitrag von „steff89“ vom 11. Dezember 2015, 12:38

Hey,

Es könnte daran liegen, dass man die Werte für für HardwareAddress und HardwareSignature erst mit "Apple MAC Hack" richtig erstellen kann, wenn die anderen Werte schon im NVRAM geschrieben sind. Deshalb muss man eigentlich in zwei Schritten vorgehen. Hab das in der Anleitung nicht richtig erklärt, es jetzt aber angepasst. Kannst es ja mal versuchen und dann berichten.