

Erledigt

Problem mit HD4600 bei Yosemite Installation (Clover)

Beitrag von „rubenszy“ vom 13. Dezember 2015, 11:31

Das konnte auch nicht funktionieren du hast was vergessen gehabt unter Devices/FakeID/IntelGFX muss noch die id gesetzt werden 0x04128086, dann unter Graphics/Inject/Intel auf Yes und noch ig-platform-id 0x0D220003, erst dann funktioniert es richtig