

Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „griven“ vom 13. Dezember 2015, 23:26

Die LED's sitzen auf dem Inverterboard im Deckel und werden über das Displaykabel angesteuert. Überprüfe das Displaykabel auf korrekten Sitz dann sollte das eigentlich wieder gehen.