

Erledigt

## El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „Nightflyer“ vom 14. Dezember 2015, 21:07

[Zitat von griven](#)

Die LED´s sitzen auf dem Inverterboard im Deckel und werden über das DisplayKabel angesteuert. Überprüfe das Displaykabel auf korrekten Sitz dann sollte das eigentlich wieder gehen.

Hab ich jetzt gemacht, LEDs leuchteten dann auch ne ganze Zeit, bis sie sich dann plötzlich wieder verabschiedet haben. Sieht mir nach einem morschen Kabel aus. Ich werd das Gerät wohl doch austauschen lassen