

Erledigt

R9 270 hakt

Beitrag von „al6042“ vom 16. Dezember 2015, 15:09

Ich wundere mich auch, das du eine FakeID für die ATI gesetzt hast.
Laut ati.c für Clover lautet der Framebuffer Name für die R9 270 Futomaki:

Code

1. 0x6811, 0x00000000, CHIP_FAMILY_PITCAIRN, "AMD Radeon R9 270", kFutomaki

Clover sollte diese eigentlich automatisch erkennen, aber ggf. musst du den FBName dazu tragen.

Versuche es aber erstmal ohne FakeID