

Erledigt

El Capitan auf dem T61? Ja aber sicher doch!

Beitrag von „thommel“ vom 16. Dezember 2015, 23:02

[@griven](#)

mein Bootproblem ist doch nicht auf den ACPIBatteryManager.kext zurückzuführen. Wenn ich den Akku anstecke ist die Pause immer noch vorhanden aber es bleibt dann bei der Grafik hängen. Habe in meinem T61p eine AzurWave AW-NE770 AR5BXB72 WLAN Karte verbaut. Diese Karte macht mir bei booten die Probleme. Der Bootvorgang verzögert sich um ca. 45 Sekunden mit der Fehlermeldung „ATHR unknown locale 60“. Es muss wohl an der Firmware im Eprom liegen. Leider bin ich der englischen Sprache nicht so mächtig um herauszulesen wie die Karte geflasht werden kann. Im Netz gibt es Informationen zum Problem. Muss wenn ich das richtig verstanden habe unter Windows geflasht werden. [Siehe hier](#)