

Erledigt

Mac Pro 3.1 noch aufrüsten oder lieber eine Neuanschaffung?

Beitrag von „Derleon“ vom 20. Dezember 2015, 04:57

Hehe Problem ist bloß, dass die Fesplatteneinschübe 2 bis 4 nicht funktionieren, aber dennoch erkannt werden. Da ist wohl ein Kabel defekt. Könnte die SSD natürlich auch direkt in den ersten Einschub verbauen, aber dann müsste ich die HDD extern betreiben, und das ist ja auch doof.

Hehe da hast du wohl recht 😊 Dann belasse ich es mal lieber auf 2,8 GHz.

Und welches System am besten? Fahre momentan noch mit Mountain Lion. Weiß nicht ob El Capitan schon reif genug ist. Habe ja bereits gehört das viele DAW`s und andere Programme noch nicht laufen. Für Mountain Lion wird es aber auch immer schwieriger. Außerdem ist El Capitan bestimmt relativ anspruchsvoll was die Hardware betrifft, oder?

Zudem wäre ich mir auch nicht sicher, ob es die NVIDIA Treiber für die GTX 680/760 überhaupt noch für Mountain Lion gibt.

Momentan habe ich außerdem ein relativ schlechtes Bild. Kann das an der Grafikkarte liegen? Habe derzeit eine HD 5670 drin, also eine normale Grafikkarte. Die originale ist die Radeon 2600 XT, die aber nun deutlich zu alt ist. An meinem Windows PC ist das Bild deutlich besser. Monitor ist ein Acer K24HL (1920x1080)

