

Erledigt

Mac Pro 3.1 noch aufrüsten oder lieber eine Neuanschaffung?

Beitrag von „MacGrummel“ vom 20. Dezember 2015, 12:01

Die 600er NVIDIA gehen auch unter Mavericks ohne Probleme, eben nur ohne Boot-Screen. Eine (völlig überbewertete) 680er gab es ja sogar als offizielle Mac-Aufrüst-Karte zu OS X 10.8.3. Die Kabel in die Schubladen sind zwar etwas verwinkelt, haben aber an beiden Enden normale SATA-Stecker. Der Controller läuft ja offensichtlich noch. Wenn das Board nur nicht so gut verbaut wäre..

Der Aufwand für zwei neue Prozessoren stünde aber wirklich in keinem sinnvollen Verhältnis zu den Kosten. von 2,8 auf 3,2 GHz sind wie viele Prozent? Und neu gibt es die ja eigentlich auch nicht, höchstens über OWC im Austausch. Aber dann bist Du erstmal 2-8 Wochen ohne Rechner..

Ich weiß natürlich nicht, wie viele der PCIe-Plätze Du mit FireWire, WLAN oder sonst welchen Karten belegt hast, aber eigentlich lässt sich eine MountainLion-kompatible 660er oder 680er oder eine Mavericks-kompatible 770er auch zusätzlich einbauen. Du brauchst nur ein spezielles Stromkabel, weil im MacPro kleinere Stecker eingebaut sind..