

Hackintosh Probleme Asus P5QL

Beitrag von „Ihanke28“ vom 22. April 2012, 17:33

sorry ich meinte p5q Turbo. Das L war zuviel. Dieses Board hat zumindest Deinen Audiocodec. Das Dumme ist, ich kenne den Effekt (Enfrieren nach 2-4 Minuten trotz scheinbar gelungener Installation), bin aber am Grübeln, wie ich das hinbekommen habe. Fakt ist m.E. dass eine kext ereits während des Bootprozesses Fehler generiert und dadurch nach wenigen Minuten das gesamte System zum Einfrieren bringt. Neben dem Soundthema fällt mir da noch USB ein und Managementoptionen für die CPU, die Du im Bios findest (C1E und Speedstepping). Das habe in einem ähnlichen Fall erst mal abgeschaltet. Um weitere Störfaktoren auszuschliessen auch im Bios gleich mal die USB 2,0 und USB-Legacy Unterstützung deaktivieren. Falls das hilft, die deaktivierten Optionen schrittweise wieder freigeben.

Wenn ich das alles richtig verstanden habe, geht ohne -x überhaupt nichts? Hast Du in Verbindung mit -v auch weitere Parameter probiert, z.B.

" -v nPCI=0x2000 USBLegacyOff=Yes " ? Mit Sicherheit auch mal ein (nahezu unerschöpfliches) Wiki-Thema.