

Erledigt

Asus Z97 VII Gene DS DT patchen

Beitrag von „danielreb2100“ vom 26. Dezember 2015, 14:18

Jetzt habe ich aber das Problem das nur noch 1 USB 2.0 von 4 funktioniert hinten und die USB 3.0 funktionieren nur wenn ich ein USB 2.0 Gerät reinstecke.

USB 2.0 Bus:

Treiber für Host-Controller: AppleUSBEHCIPCI

PCI Geräte-ID: 0x8ca6

PCI Revisions-ID: 0x0000

PCI Hersteller-ID: 0x8086

USB 3.0 Bus:

Treiber für Host-Controller: AppleUSBXHCILPTHB

PCI Geräte-ID: 0x8cb1

PCI Revisions-ID: 0x0000

PCI Hersteller-ID: 0x8086