

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „al6042“ vom 27. Dezember 2015, 19:40

Das hätte ich jetzt auch genutzt, aber es ist vor allem auch wichtig, dass die Compiler Optionen auf 5.0 (5.0A) stehen.

Damit tauchen auch weniger Fehler auf.