

Erledigt

uEFI Flashspeicher zu klein (H97M D3H REV 1.1) was nun am besten tun

Beitrag von „al6042“ vom 27. Dezember 2015, 21:15

Wie beschrieben, die ACPI-Version.

Davon gibt es einige und jede hat ihre eigenen Spezifikationen.

Da die aktuellen Boards version 5.0 und 5.0a haben, muss der Compiler Maciasl auch auf der Version stehen.

Tut er dass nicht, kann er einige Einträge nicht interpretieren und zeigt sie als Fehler, obwohl sie richtig sind.