

Erledigt

Neu Installation MACOS 10.11.2 Probleme mit Onboard Sound

Beitrag von „OliverZ“ vom 29. Dezember 2015, 11:15

Ja ich habe ebenfalls mein GA-H97-D3H mit Ozmosis 1669m geflasht.

Das Tool funktioniert mit oder ohne Clover, weil die Treiber in die System/Library/Extensions installiert werden. Da braucht es keine separate EFI-Partition, die Clover erstellt. Es funktioniert generell. Beachte bitte meine vorhergehenden Hinweise.