

Erledigt

R9 270 hakt

Beitrag von „MacGrummel“ vom 30. Dezember 2015, 00:44

Sollte nicht der ATI-Inject auf true stehen, oder hattest Du das schon?

Und so lange Du am System bastelst sollte die [SIP](#) allerdings mit 0x67 ganz abgeschaltet sein..